


溶出曲線測定例

トラネキサム酸散 50%


1. 有効成分名：トラネキサム酸
2. 剤形：散剤
3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トラネキサム酸細粒 50 %


1. 有効成分名：トラネキサム酸 2. 剤形：細粒剤 3. 含量：500mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トラネキサム酸錠 250mg


1. 有効成分名：トラネキサム酸 2. 剤形：錠剤 3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トラネキサム酸錠 500mg

1. 有効成分名：トラネキサム酸 2. 剤形：錠剤 3. 含量：500mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

トラネキサム酸カプセル250mg

1. 有効成分名：トラネキサム酸
2. 剤形：カプセル剤
3. 含量：250mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

